

АКТ № _____
проверки состояния зданий, территорий,
ограждений, подвальных помещений и кровли.

« 27 » 07 20 22 г.

Комиссия в составе:
Председатель – Вакурина Е.В. - заместитель заведующего по безопасности;
Члены комиссии:
Бундаков И. - завхоз
Макаров Г.Г. – специалист по ОТ.

Проведён осмотр: территории, ограждений, подвальных помещений и кровли
По результатам осмотра установлено:

№	Наименование объекта.	Обнаруженные недостатки.	Выявленные недостатки.
1.	Ограждение	Ограждение целостное, металлическое, по периметру территории МБДОУ. Повреждения отсутствуют. Со стороны леса – сетка-рябица, полотно целостное.	Нет.
2	Ворота	Ворота из металлической конструкции, закрыты на щеколду и навесной замок. Повреждений нет. Калитка металлическая, оснащена домофоном. Домофон в рабочем состоянии.	Нет.
3	Территория	Прилегающая территория убрана, возле ворот оборудованы баки для сбора ТБО, закрыты крышками, ТБО вывозятся по графику. Проезды к зданиям, к наружной пожарной лестнице, пожарному водоёму не загромождены, хозяйственные постройки на участке закрыты на навесные замки.	Нет
4	Подвалы	Входы в подвал закрыты на навесные замки, ключи т замков хранятся в щитке для хранения ключей. Помещения подвалов не захламлены, проходы свободные, в помещениях сухо, освещение исправно.	Нет
5	Чердачные помещения	Входы закрыты на навесные замки, ключи хранятся в щитке для хранения ключей. Чердачные помещения сухие, проходы свободные, не захламлены.	Нет

Заключение комиссии:
В ходе обследования выявлено, что целостность ограждения, ворот и калитки МБДОУ не нарушены. Территория своевременно убирается, чердачные и подвальные помещения соответствуют требованиям пожарной безопасности.

Комиссия в составе:
Председатель:
Вакурина Е.В. _____
Члены комиссии:
Макаров Г.Г. _____
Бундаков И.В. _____