

АКТ
осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки

№ 1

Ханты-Мансийск
Город

от " 27 " 07 2022 г.

Владелец МБДОУ №» «Дюймовочка»

Адрес установки ул. Гагарина д. 94

Характеристика поверхности игровой площадки:

поверхность природная ландшафтная, песчаная, Территория площадок имеет песчаное, травяное покрытие. Имеются прогулочные веранды, и место для самостоятельной двигательной активности

Перечень оборудования

| N | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленный дефект | Принятые меры | Примечание |
|---|---------------------------|---|-------------------|---------------|----------------------------|
| 1 | Теневой навес 1 | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 2 | Теневой навес 2 | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 3 | Теневой навес 3 | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 4 | Теневой навес 4 | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 5 | Скамейка детская | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 6 | Скамейка детская | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность | Не выявлено | | К использованию разрешено. |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|-------------|--|----------------------------|
| | | полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | | | |
| 7 | Скамейки со столом | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 8 | Штурвал с биноклем | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 9 | Песочница пятиугольная | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 10 | Кораблик со штурвалом | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 11 | Игровой модуль «Домик со счётами» | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 12 | Игровой модуль-«Счёты детские»- | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 13 | Машинка шерифа | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|-------------|--|----------------------------|
| 14 | Автобус | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 15 | Песочница «Цветок» | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 16 | Стойка баскетбольная «Дино» | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 17 | Стойка баскетбольная «Жираф» | В удовлетворительном состоянии. Устойчивы, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 18 | «Домик-беседка» без пола | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 19 | Самолёт Ил | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 20 | Катерок | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 21 | Машинка «Такси» | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность | Не выявлено | | К использованию разрешено. |

| | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-------------|--|----------------------------|
| | | полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | | | |
| 22 | Домик мини с горкой | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 23 | Качалка на пружинке «Колобок» | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 24 | Качель «Лодочка» | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 25 | Домик «Кроха» | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 26 | Игровой модуль «Руль» | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 27 | Домик Магазин | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 28 | Теневой навес | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |

| | | | | | |
|----|----------------------------------|--|-------------|--|----------------------------|
| 29 | Скамейка детская | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 30 | Качалка – балансир «Дональд Дак» | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 31 | Качалка «Циплёнок» | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 32 | Песочница со створками 1 | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 33 | Домик | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 34 | Веранда Круглая | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 35 | Качель «Гнездо»1 | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. Крышки закрыты | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 36 | Качель «Гнездо» 2 | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, | Не выявлено | | К использовани |

| | | | | | |
|----|------------------------|---|-------------|--|----------------------------|
| | | прочен. Сколы, трещины отсутствуют. | | | ю разрешено. |
| 37 | Песочница со створками | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 38 | Песочница со створками | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочена. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 39 | Песочница со створками | В удовлетворительном состоянии. Устойчив, прочен. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 40 | Веранда прогулочная | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 41 | Веранда прогулочная | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |
| 42 | Веранда прогулочная | В удовлетворительном состоянии. Устойчива, прочна. Целостность полотна не нарушена, сколы, трещины отсутствуют. | Не выявлено | | К использованию разрешено. |

Заключение: Состояние детских игровых площадок и малых форм, расположенных на территории МБДОУ №2 «Дюймовочка» удовлетворительное. Отсутствуют опасные загрязнители (стекло, камни, ветки и др.), что обеспечивает безопасность детей при беге и прыжках.

Поверхности целые, сколы, трещины отсутствуют; дефектов, вызванных климатическими условиями не выявлено.

Всё оборудование исправно,очно закреплено, устойчиво, готово к использованию. Безопасно для организации физкультурно-оздорвительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Состояние и ограждение территории- удовлетворительное.
Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель Комиссии:

Вакурина Е.В. М

Члены Комиссии:

Зверева И.С. Звер-

Разбойникова И.В. Разб-

Макаров Г.Г. Макаров